

一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

(令 和 2 年 2 月)

施設設置者名	美唄市	浸出水処理方式	接触ばっき方式
施設名	美唄市一般廃棄物最終処分場	浸出水処理能力	90 m ³ /日
埋立地面積	17,300 m ²	遮水工	多層遮水シート
埋立地容量	115,600 m ³		

◎埋立状況

埋立ごみ内訳	埋立状況
燃やせないごみ (t)	24.81 t
焼却灰 (t)	0.00 t
脱水汚泥 (t)	6.30 t
埋立ごみ合計 (t)	31.11 t
覆土量 (m³)	0 m³
※平成31年3月末の埋立残余容量	4,531 m³

※平成31年3月末の埋立残余容量 4,531 m³

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎地下水、放流水等の状況

採取場所	項目	日付	採取日	令和2年2月4日
			報告日	令和2年2月18日
浸出水	pH(水素イオン濃度)			7.9
	COD(化学的酸素要求量)	(mg/L)		88
	BOD(生物化学的酸素要求量)	(mg/L)		6.5
	SS(浮遊物質)	(mg/L)		7
	T-N(全窒素)	(mg/L)		120
処理水	pH(水素イオン濃度)			7.2
	COD(化学的酸素要求量)	(mg/L)		5.8
	BOD(生物化学的酸素要求量)	(mg/L)		2.4
	SS(浮遊物質)	(mg/L)		3
	T-N(全窒素)	(mg/L)		7.9
地下水	電気伝導率(上流)	(ms/L)		12
	電気伝導率(下流)	(ms/L)		8.5
	塩化物イオン(上流)	(mg/L)		8.9
	塩化物イオン(下流)	(mg/L)		8.4

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散、流出、浸出水の内部貯留、法面、擁壁等の崩壊、遮水工状況															
点検は平日に実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日
○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日					
○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○					

※異常時に処置を講じた年月目及び内容等